

## 厦门建霖工业有限公司环境应急装备（物资）检查（维护）情况记录

序号	装备（物资）名称	检查（维护）内容及结果							备注
		存放位置	与原存放位置是否相符	数量	数量是否符合要求	是否有破损或损坏	是否在有效期内	是否能正常使用	
	消防栓	车间相应位置	是	42个	是	否	是	正常	
	灭火器	车间相应位置	是	144个	是	否	是	正常	
	应急照明灯	车间相应位置	是	20个	是	否	是	正常	
	沙	洗车池旁	是	5ML	是	否	是	正常	
	救护箱	品保、生产办公室	是	2个	是	否	是	正常	
	叉车	车间	是	3台	是	否	是	正常	
	切割机	机修房	是	1台	是	否	是	正常	
	绝缘钳	机修房	是	3把	是	否	是	正常	
	绝缘手套	机修房	是	2副	是	否	是	正常	
	.	警示位置	是	8个	是	否	是	正常	
	梯子	机修房	是	2个	是	否	是	正常	
	活性炭口罩	车间	是	100个	是	否	是	正常	
	水槽式洗眼器	生产车间	是	2个	是	否	是	正常	

检查（维护）人：

检查（维护）时间：2023年6月12日

说明：

- 1、应急物资包括：絮凝剂（聚合氯化铝、聚合氯化铁）、吸附剂（活性炭）、中和剂（草酸、片碱、小苏打）、氧化还原剂、沙袋等
- 2、应急装备包括：个人防护装备、应急监测仪器、应急电源、发电机、潜水泵、应急通讯系统等
- 3、充电、补充数量、更换、简单维修等情况记录在备注栏